



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: Se observa piso nuevo instalado



Foto 2: Se observa puerta nueva instalada



Foto 3: Se observa ventanas nuevas instaladas



Foto 4: se observa chapa nueva instalada



Foto 5: Se observa canal nuevo instalado



Foto 6: Se observa sistema eléctrico nuevo instalado

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN EL ZOMPOPERO ALDEA LAS PILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0036-43	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: se observan balcones con mantenimiento terminado




Foto 8: se observa aula pintada



Foto 9: Lavamanos nuevos con sus respectivos accesorios



Foto 10: Se observa piso nuevo instalado



Foto 11: Se observa losa reparada



Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo de Retalhuleu



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público