

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01--0038-43	FECHA:	10/04/2024




Foto 1: Se observa que el módulo de aulas No. 6 se está haciendo los trabajos de sustitución de la lámina troquelada calibre 26



Foto 2: Se observa que la estructura de metal lo están colocando en el módulo de aula.



Foto 3: Se observan los muros exteriores e interiores en mal estado se está aplicando pintura.



Foto 4: Se observa una de las puertas del módulo se sustituyeron.



Foto 5: Se observa la columna se está dando mantenimiento requerido



Foto 6: Se observa que los trabajos de cuneta para evacuar el agua de lluvia en época lluviosa se están ejecutando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Caxaj

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo









Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0038-43	FECHA:	10/04/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julia Caxaj
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

