



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0038-43	FECHA:	10/04/2024



Foto 1: Se observa que el módulo de aulas No. 6 concluyeron los trabajos colocación de lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Se observa que la colocacion de estructura de metal, los trabajos fueron concluidos,



Foto 3: Se observan los muros exteriores e interiores fueron pintados por completo.




Foto 4: Se observa las puertas del módulo se sustituyeron por completo .



Foto 5: Se observa que en la columna ya terminaron los trabajos.



Foto 6: Se observa que los trabajos de cuneta fueron realizados por completo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

*Juliacatay*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COLONIA REYES CIFUENTES	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	MICROPARCELAMIENTO VICTORIAS EL SALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01--0038-43	FECHA:	30/04/2024



Foto 7: Se observa la ventana de metal fue colocada.



Foto 8: Se observa la tubería de línea principal de agua para las pilas, fue realizado los trabajos por completo .



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juliacaax*  
Firma y sello del Presidente de la OPE



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

