



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	09/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina de zinc, se encuentra en mal estado.




Foto 2: Se observa que las puertas de las aulas necesitan mantenimiento.




Foto 3: Se observa que las aulas necesitan sustitución de chapas.



Foto 4: Se observa que el piso de las aulas se encuentra en mal estado.




Foto 5: Se observa que los muros interiores y exteriores necesitan aplicación de pintura.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Abraza Lus na Abraja Lus
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

