

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	21/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de instalacion de lámina troquelada.



Foto 2: Se observa el proceso de las puertas de las aulas que necesitan mantenimiento.




Foto 3: Se observa los procesos de sustitución de chapas.



Foto 4: Se observa el proceso de instalacion de piso ceramico en las aulas que se encuentra en mal estado.



Foto 5: Se observa los proceso de resane y aplicacion de pintura en los muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Norma Lubina S. Y. G.</i> Firma y sello del Presidente de Padres de Familia</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo EORM</p> 
---	--