

ACCIÓN +A2:Q66DEFICIENCIAS DETERMINA

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN AYUTIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0044-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Se observa la instalación de lámina troquelada terminado.



Foto 2: Se observa el mantenimiento de las puertas de las aulas terminado.



Foto 3: Se observa las chaps ya instaladas.



Foto 4: Se observa el piso ceramico ya instalado en las aulas.





Foto 5: Se observa totalmente terminado el resane y aplicación de pintura en los muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

<p><i>Norma Lubina H. H.</i> Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Padres de Familia</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

