REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS **PREVIO**

DURANTE

POSTERIOR

MUNICIPIO: Retalhuleu DEPARTAMENTO: Retalhuleu DIRECCIÓN DEL NOMBRE DEL EORM Herlinda Calderón de Avelar Cantón Vaquilito **ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:** CÓDIGO DEL 11-01-0045-43 FECHA: 02/12/2024 ESTABLECIMIENTO:



oto 1: Se observa la finalización de los trabajos de la puerta.



Foto 2: Se observa la finalización de los trabajos del muro y repello.



Foto 3: Se observa la finalización de los trabajos de la pila.



Foto 4:Se observa la finalización de los trabajos de balcones.



Foto 5: Se observa la finalización de los trabajos en el mueble de cocina.




Foto 6: Se observa la finalización de los trabajos en la estructua.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el mimero de hojas.

la OPEANTÓN

DIRECCIÓN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

POSTERIOR **PREVIO** DURANTE SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS MUNICIPIO: Retalhuleu DEPARTAMENTO: Retalhuleu NOMBRE DEL DIRECCIÓN DEL EORM Herlinda Calderón de Avelar Cantón Vaquilito **ESTABLECIMIENTO: ESTABLECIMIENTO:** CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: 11-01-0045-43 FECHA: 02/12/2024 Foto 8: Se observa la finalización de los trabajos del sistema eléctrico. Foto 7: Se observa la finalización de los trabajos de las láminas. Foto 9: Se observa la finalización de los trabajos de piso. Foto 10: Se observa la finalización de los trabajos de láminas. Foto 11: Se observa la finalización de los trabajos de la estructura. Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actuadad el número de hojas. CANTÓN Firma y sello del Presidente de la OPF VAQUILITO

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

1