



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0046-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa que la lámina se encuentra deteriorada, presenta agujeros por lo que es necesario sustituirla.



Foto 2: Se observa que la estructura metálica presenta deterioro por lo que es necesario darle mantenimiento.



Foto 3: Se observa el daño en las puertas por óxido, por lo que requieren mantenimiento.



Foto 4: Se observa que las puertas no cuentan con chapas por lo que es necesario suministrarlas.




Foto 5: Se observa que los balcones de metal más arriba presenta deterioro por lo que es necesario darle mantenimiento.



Foto 6: Se observa el deterioro de la pintura en muros exteriores por lo que es necesario pintar nuevamente.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Escobar

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

