



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BLANQUITA, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0046-43	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: SE OBSERVA QUE LA COLOCACION DE LAMINA TROQUELA ALUZINC CALIBRE 26 LOS TRABAJOS FUERON TERMINADOS



Foto 2: SE OBSERVA QUE LA ESTRUCTURA METALICA DE MODULO DE AULA SE LE DIO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO SE FINALIZO EL TRABAJO.




Foto 3: SE OBSERVA QUE LAS PUERTAS DE AULAS SE LE DIO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO Y SE TERMINARON LOS TRABAJOS.



Foto 4: SE OBSERVA QUE LAS CHAPAS DE PUERTAS SE SUSTITUYERON POR COMPLETO SE TERMINO EL TRABAJO.



Foto 5: SE OBSERVA QUE SE LE DIO EL MANTENIMIENTO REQUERIDO A LOS BALCONES DE AULAS SE CULMINO EL TRABAJO.




Foto 6: SE OBSERVA QUE SE APLICO PINTURA A INTERIOR Y EXTERIOR DE AULAS, SE TERMINO EL TRABAJO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Dora Escobar</i> Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

