



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4, PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0047-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Se observa la necesidad de sustitución de piso cerámico por deterioro del que tiene el aula



Foto 2: Se Observa la necesidad de implementar una ventana con balcones para mejorar la condición del aula




Foto 3: Se observa la necesidad de Sustitución de la malla por balcones de metal



Foto 4: Se observa la necesidad del cambio del sistema Electrico del modulo




Foto 5: Se observa la necesidad de una puerta para resguardo del aula



Foto 6: Se Observa la necesidad de instalar una venta de metal para mantener aula cerra por los vientos y la lluvia

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]

Firma y sello del Presidente de la O.P.



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4. PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0047-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 7: Se observa la necesidad de la sustitución el mingitorios por uno de concreto y azulejo, demas de la reparación de la plancha de cemento



Foto 8: Se observa la necesidad de darle Mantenimiento a la verja de metal



Foto 9: Se observa la necesidad de aplicar pintura en los muros de la escuela

Foto 10:




Foto 11:






Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.P.P.	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

