



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 4, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0047-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7. Se observa el proceso de Pegado de piso ceramico



Foto 8. Se observa la puerta el pegado del piso antideslizante



Foto 3. Se observa el proceso de la elaboración del Migitorio.



Foto 4. Se observa el proceso de mantenimiento y pintura a porton y verja



Foto 5. Se observa el proceso de pintura de verjas.



Foto 6. Se Observa el proceso de pintura en las paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

