



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
G O B E R N O

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA A, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0047-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7. Se Observa el Piso ceramico terminado.



Foto 8. Se observa las ventanas con balcones terminadas.



Foto 3. Se observa la malla sustuida en las ventanas por balcones terminada.



Foto 4. Se observa el sistema electrico termiando.



Foto 5. Se observa la puerta terminada en el aula.




Foto 6. Se Observa la sustitución de migitorio termiando terminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*César*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Enrique*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA A, CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0047-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7. Se Observa el mantenimiento a la verja terminado.



Foto 8. Se observa la pintura de los muros terminada.

Empty space for additional photos or notes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público