



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "PROFESOR DAVID SANDOVAL LOPEZ"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0050-43	FECHA:	7/03/2024



FOTO 1: SE OBSERVA LA LÁMINA DE AULA CON AGUJERO.



FOTO 2: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES DE MADERA.



FOTO 3: SE OBSERVA LA LÁMINA ZINC DEL MÓDULO DE AULA CON AGUJEROS Y CORROSIÓN.



FOTO 4: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LAS ESTRUCTURAS PORTANTES DE MADERA.



FOTO 5: SE OBSERVA QUE EL MÓDULO NECESITA REPELLO Y APLICACIÓN DE PINTURA.



FOTO 6: SE OBSERVA QUE LOS BALCONES NECESITAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

Firma y sello del Prestador de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Rústico

