



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PROFESOR DAVID SANDOVAL LOPEZ	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE, RETALHULEU.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0050-43	FECHA:	JUNIO 2024.



FOTO 1 : SE OBSERVA QUE SE HA COLOCADO LA ESTRUCTURA METALICA



FOTO 2 : SE OBSERVA QUE LA LAMINA DE ZINC HA SIDO CAMBIADO EN SU TOTALIDAD DEL MODULO.



FOTO 3 : SE OBSERVA EL MODULO DE AULA EN TOTAL FINALIZACION



FOTO 4 : SE OBSERVA EL MODULO DE AULA COMO QUEDO POR AFUERA CON EL CAMBIO DE LAMINA Y PINTADA.



FOTO 5 : SE OBSERVA COMO QUEDO EL MODULO DE AULA POR ADENTRO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.

Haydeli Lopez P.
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



[Firma]
Firma y Sello del Director Centro Educativo Público

