



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 1: Se observa el mal estado en la lamina y cuenta con goteras internas



Foto 2: Se observa la falta de estructura metalica



Foto 3: Se observa que el aula no cuenta con balcones



Foto 4: Se observa la falta de torta de concreto



Foto 5: Se observa la falta de torta de concreto y seguido el piso ceramico



Foto 6: Se observa que el aula no cuenta con puerta de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Mari Selva Cham de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON XULA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 7: Se observa que el agua se filtran en las paredes por motivo que se emposa a la par



Foto 8: Se observa la falta de canal de agua, por el problema que la lluvia a comenzado a escarbar el area



Foto 9: Se observa la falta de plancha de concreto en el salon de usos multiples



Foto 10: Se observa las luminarias se encuentran deterioradas que no se pueden utilizar




Foto 11: Se observa la falta de pintura en los muros interiores y exteriores



Foto 12: Se observa las puertas en mal estado y sus cerraduras en mal estado que complica la cerrada del mismo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Señal Cham de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	3/10/2024



Foto 13: Se observa el mal estado de los componentes del inodoro y hace que el agua pase de largo



Foto 14: Se observa la lámina en mal estado



Foto 15: Se observa que la estructura es de madera y cuenta con polilla y es muy corta para el espacio que se requiere



Foto 16: Se observa la falta de piso cerámico, y ocultas grietas mínimas



Foto 17: Se observa el mal estado del portón necesita mantenimiento y reparación de las columnas existentes




Foto 18: Se observa el desgaste de la pintura y imperfecciones de la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



M. J. Cham de Morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público