



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: Se observa la finalización de la lámina en el Módulo 3.



Foto 2: Se observa la finalización de la estructura de metal en el Módulo 3.




Foto 3: Se observa la finalización de balcones en el Módulo 3.



Foto 4: Se observa la finalización de la torta de concreto en el Módulo 3.




Foto 5: Se observa la finalización del piso cerámico en el Módulo 3.




Foto 6: Se observa la finalización de la puerta de metal en el Módulo 3.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Liliana Maritza la Cruz Le Monje
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 7: Se observa la finalización de la banqueta en el Módulo 3.



Foto 8: Se observa la finalización del canal de agua en el Salón de usos múltiples.



Foto 9: Se observa la finalización de la plancha de concreto en el Salón de usos múltiples.



Foto 10: Se observa la finalización del sistema eléctrico.



Foto 11: Se observa la finalización de pintura en los muros interiores y exteriores



Foto 12: Se observa la finalización de puerta de baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

L. Diana...

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo P...





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0051-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 13: Se observa la finalización de accesorios del inodoro.




Foto 14: Se observa la finalización de lámina en baños.



Foto 15: Se observa la finalización de estructura de madera por metal en baños.



Foto 16: Se observa la finalización de piso cerámico en dirección.



Foto 17: Se observa la finalización de mantenimiento y reparación de columnas del portón de ingreso.



Foto 18: Se observa la finalización de pintura del muro perimetral.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

LILIAN MARISE LA CHAM DE MORALES

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

