



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ZONA 2 PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-42	FECHA:	13/06/2024



Foto 1: Se observa que la estructura de soporte de metal del techado de la cancha, necesita mantenimiento preventivo y correctivo



Foto 2: Se observa que el sistema eléctrico del techado de la cancha, necesita reparación



Foto 3: Se observa que el techado de la cancha polideportiva carece de canales




Foto 4: Se observa que la línea principal de agua, necesita mejora, ya que no funciona correctamente




Foto 5: Se observa que el muro perimetral del Centro Educativo, necesita reparación.




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


CONSEJO EDUCATIVO
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
ZONA 2


Firma y Sello Director Centro Educativo Público


DIRECCION
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
ZONA 2