



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Zona 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Satelite 2, Zona 2, Caballo Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-43	FECHA:	20/09/2024




FOTO7: REPARACION DE MURO PERIMETRAL DURANTE




FOTO8: REPARACION DE PERIMETRO DURANTE



FOTO9: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA PORTANTE DE METAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA: DURANTE



FOTO10: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DURANTE



FOTO 11: REPARACION DE POSTES DE METAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA




FOTO12: INSTALACION DE CANALES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director