



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ZONA 2	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Satelite 2, zona 2 Caballo Blanco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0052-43	FECHA:	20/09/2024



FOTO 13: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE METAL : DESPUES



FOTO14: CANALES DE METAL INSTALADOS: DESPUES




FOTO15: CONEXIONES ELECTRICAS: DESPUES



FOTO 16: DESPUES



FOTO17: REPARACION DE 'POSTES DE METAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA DESPUES



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público