

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa las paredes proceso de repello



Foto 2: Se observa las paredes proceso cernido



Foto 3: Se observa que las ventanas estan siendo instaladas



Foto 4: Se observa que la estufa esta siendo modificada





Foto 5: Se observa al techo de lamina y estructura con agregado de estructura de metal



Foto 6: Se observa intalacion canal interior con caída

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: Se observa piso cerámico siendo instalado.



Foto 8: Se observa fundicion manual banqueta de concreto




Foto 9: Se observa la puerta siendo instalada



Foto 10: Se observa las paredes siendo pintadas





Foto 11: Se observa el portón siendo reparado



Foto 12: Se observa las paredes siendo repelladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales para actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Junta Comunal OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	15/11/2024




Foto 13: Se observan puertas en mantenimiento



Foto 14: Se observa paredes de aulas siendo pintadas




Foto 15: Se observa la instalación de ventanas de metal mas vidrio en las aulas donde se entra agua




Foto 16: Se observa puerta haciendo el mantenimiento



Foto 17: Se observa malla perimetral siendo reparada.




Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para realizar el número de hojas.

Enfaarced
Firma y sello del Presidente de la OPF
Aldea La Guitarra, Retalhuleu



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Aldea La Guitarra, Retalhuleu

