

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 1: Se observa que la pared está finalizado el repello



Foto 2: Se observa que las paredes se aplico cernido exterior e interior de la cocina




Foto 3: Se observa instaladas las ventanas de vidrio y el balcón de metal.




Foto 4: Se observa que la estufa ya reparada y funcional, con el cubrimiento de ladrillo, las parrillas y la chimenea.



Foto 5: Se observa instalada en el techo la lamina y estructura para cubrir el recinto completo de la cocina.




Foto 6: Se observa que el canal ya reparado y funcional.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

EMERSON RUIZ
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024




Foto 7: Se observa el piso cerámico terminado.




Foto 8: Se observa que se hizo banqueta de concreto en el contorno de la cocina.



Foto 9: Se observa que se instaló y pintó una puerta en el acceso a cocina.



Foto 10: Se observa pintada la cocina tanto adentro como afuera



Foto 11: Se observa el portón ya finalizado





Foto 12: Se observa repello y pintura terminados en aulas en ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para finalizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Guitarra
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0058-42	FECHA:	5/12/2024



Foto 13: Se observan puertas pintadas y ya hecho el mantenimiento de las mismas



Foto 14: Se observan las paredes de aulas resanadas y pintadas




Foto 15: Se observa la instalación finalizada de ventanería de metal mas vidrio en aulas donde ingresaba agua



Foto 16: Se observa las puertas ya pintadas con el mantenimiento realizado



Foto 17: Se observa la malla perimetral ya reparada





Foto 18

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Públicos
--	---