

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BILOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	04/03/2024



FOTO 1: SE OBSERVA ÓXIDO Y EL MAL ESTADO EN LAS LÁMINAS, URGE SUSTITUCIÓN.



FOTO 2: SE OBSERVA ESTRUCTURA DE MADERA APOLLILLADA, URGE SUSTITUCION A METAL.



FOTO 3: SE OBSERVA EL MAL ESTADO DE LOS BALCONES DE MALLA.



FOTO 4: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL BLOCK EN LA ESTUFA.





FOTO 5: SE OBSERVA EL DETERIORO DE LA ESTRUCTURA DE CEMENTO EN LAS PILAS.




FOTO 6: SE OBSERVA EL DETERIORO DEL SISTEMA ELECTRICO, URGE SUSTITUCIÓN.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y en el final del número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la O.P.T.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público Biloma R.O.



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA BILOMA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	04/03/2024



FOTO 7: SE OBSERVA EL MAL ESTADO Y DETERIORO DEL CONCRETO.



FOTO 8:



FOTO 9:



FOTO 10:




FOTO 11:




FOTO 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo P. Biloma

