



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Biloma.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biloma Carretera a Caballo Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: Se puede observar la estructura de lamina.



Foto 2: Se observa el trabajo de tirado de la plancha de cemento.



Foto 3: se puede observar el trabajo para la realización de piso.



Foto 4: Se necesitaba una pila nueva y grande por lo cual se realizo una.



Foto 5: Se observa que es necesario colocarlo el sistema electrico.




Foto 6: se observa la instalación de balcones.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público Aldea Biloma, Retalhuleu





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Biloma.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biloma Carretera a Caballo Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	5/06/2024




Foto 7: Se puede observar la realización de una estufa artesanal.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

