



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Biloma.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biloma Carretera a Caballo Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: Se puede observar la finalización de la estructura y enlaminado.



Foto 2: Se observa la terminación de la plancha de cemento.



Foto 3: se puede observar la finalización de los balcones.



Foto 4: Se observa la finalización de la estufa rural.




Foto 5: Se observa la pila terminada.



Foto 6: se observa la instalación eléctrica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Biloma.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Biloma Carretera a Caballo Blanco.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0061-43	FECHA:	18/07/2024






Foto 1: Se puede observar la finalización de la estructura y enlaminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

