

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0062-43	FECHA:	13/03/2024




Foto 1 - Se observa que la lamina esta en mal estado tiene filtracion de agua, urge la sustitucion.



Foto 2: Se observa que la estructura metalica se encuentra en mal estado urge el mantenimiento del mismo.



Foto 3: Se observa que los balcones de metal se encuentran deteriorados necesitan mantenimiento



Foto 4: Se observa que las puertas estan mal estado, urge su mantenimiento.




Foto 5: se obaserva que el establecimiento educativo necesita pintura ya se encuentra en deterioro de pintura en lado externo del establecimiento educativo.



Foto 6: se Observa que le porton de acceso al establecimiento se encuentra en mal estado se requiere la sustitucion del mismo.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR  


  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0062-43	FECHA:	13/03/2024



Foto 7: Es necesario realizar una cuneta de concreto para el desfogue del agua pluvial ya que inunda el acceso al establecimiento educativo.



Foto 8: se Observa que le porton de acceso al establecimiento se encuentra en mal estado se requiere la sustitucion del mismo.






Foto 9: Se observa que la columna se encuentra condaños por falta de mantenimiento, es urgente el cambio.



Foto 10: Se Observa que la malla perimetral esta en malas condiciones por falta de mantenimiento , urge cambio de piezas,.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPR



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Retalhuleu  
Guatemala C. G.