



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SAN JOSE LA GLORIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0062-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 7: Se observa que la cuneta tiene su regilla y se culmino el trabajo.



Foto 8: Se observa que el porton de metal esta terminado por completo y colocado.



Foto 9: Se Observa que la columna fue echa y se culmino el trabajo.



Foto 08: Se observa que le dieron el mantenimiento a la malla y sustitución de piezas dañadas culminado los trabajos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Retalhuleu
Guatemala C.A.