



Ministerio de Educación  
Guatemala

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 1: Se observa que se está sustituyendo lámina por lámina troquelada calibre 26.



Foto 2: Se observa que se sustituye soporte de metal por metal.



Foto 3: Se observa que se están sustituyendo puertas



Foto 4: Se observa el proceso para sustituir balcones de metal.





Foto 5: Se observa que se está sustituyendo torta de concreto por piso cerámico.



Foto 6: Se observa que se está aplicando pintura latex acrílica en muros exteriores e interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE: 

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público: 



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 7: Se observa que se está realizando una estación de lavado.



Foto 8: Se observa que se está realizando la sustitución de malla por baranda de metal.



Foto 9: Se observa que se está reparando el muro perimetral.



Foto 10: Se observa que se está reparando la plancha de concreto en patio.





Foto 11: Se observa que la estufa rural se está reparando.



Foto 12: Se observa que se están reparando los azujejos en mueble de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la QPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

### REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN SAN LUIS, ZONA 5
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0064-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 13: Se observa que la pila se esta sustituyendo.





Foto 14: Se observa que se está repellando el muro y sellando las grietas y fisuras.

Empty space for additional notes or photos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo EORM

