



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G O B E R N O

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 1. Se Observa el techo en mal estado es necesario sustituir la Estructura metalica y la lamina



Foto 2. Se Observa las laminas en mal estado por lo que es necesario sustituir las



Foto 3. Se Observa la daño por oxidación de las puertas de los baños por lo que se necesita cambio de puertas



Foto 4. Se observan la necesidad de cambio de inodoro para mejora de los baños



Foto 5. Se Observa que le servicio sanitario ya no esta en condiones adecuadas y se necesita colocar azulejo en paredes interiores.



Foto 6. Observa que le servicio sanitario ya no esta en condiones adecuadas y el piso necesita la sustitución a piso ceramico ya que no es higienico el que se observa.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez
Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	01/10/2024



Foto 7. Se Observa paredes en mal estado por lo que se necesita repellar las paredes



Foto 8. Se observa el deterioro de los barandales por lo cual se necesita cambio



Foto 9. Se Observa la necesidad de aplicación de pintura en las paredes exteriores de los baños para una mejora en los mismos



Foto 10. Se observan la necesidad de reparación de las torta de cemento



Foto 11. Se Observa la necesidad de reparación de las gradas para evitar que arruinen por completo



Foto 12. Se Observa la cenesidad de implementar una red de drenaje que conecte los baños a la fosa principal de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly cortez

Firma y sello del Presidente de la OPEF DE PADRES DE FAMILIA Parcelamiento Caballo Blanco, Retalhuleu



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G O B E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA, ZONA 2 CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	1/10/2024



13. Se necesita suministrar una caja de registro para los lados y la implementación de tubería de línea principal de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez
Firma y sello del Presidente de la OPP de Padres de Familia



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

