



Ministerio de Educación
Colombia

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM AREA PAMPA SECA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA ZONA DOS CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0088-42	FECHA:	30/11/2024



Foto 1. Se observa que la estructura de baño esta repellada



Foto 2: Se Observa que el baño esta con lamina nueva y costaneras



Foto 3. Se observa que las paredes del sanitario fueron repelladas



Foto 4. Se observa que las laminias fueron cambiadas y colocadas nuevas




Foto 5. Se observa que se coloco baraldal nuevo



Foto 6. Se observa que fue colocado piso ceramico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Anabelly Cortez</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPPADRES DE</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Publico.</p> 
--	---