



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Santa Isabel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0042-43	FECHA:	3/10/2024




Foto 1: Se observa estructura de madera deteriorada.




Foto 2: Las láminas se encuentran deterioradas.



Foto 3: Se observa que el piso necesita mejoras.




Foto 4: Se observa que la malla no cumple con la protección adecuada.



Foto 5: Se observa estufa en mal estado.




Foto 6: Se observa puerta en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]



Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Santa Isabel, Retalhuleu.

[Firma manuscrita]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público