



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE EFICIENCIA DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0090-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE ESTRUCTURA DE MADERA POR METAL.




Foto 2: SE OBSERVA EL PROCESO DE CAMBIO DE LÁMINA.



Foto 3: SE OBSERVA EL PROCESO DE LA INSTALACIÓN DEL PISO CERÁMICO ANTIDESLIZANTE.



Foto 4: SE OBSERVA LA INSTALACIÓN DE BALCONES.



Foto 5: SE OBSERVA EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFA ARTESANAL.






Foto 6: SE OBSERVA EL PROCESO DE SUSTITUCIÓN DE PUERTA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria Santa Isabel, Retalhuleu



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DE PRESENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD AGRARIA SANTA ISABEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0090-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 7: SE OBSERVA EL PROCESO DE INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO.




Foto 8: SE OBSERVA LA SUSTITUCIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO.



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

