



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	AREA PAMPA SECA ZONA DOS CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0093-43	FECHA:	30/11/2024



Foto 1: Se observa que el piso a estado colocandose



Foto 2: Se Observa el piso que a sido cambiado correctamente



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo

