



Ministerio de Educación
G O B I E R N O

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | AREA PAMPA SECA ZONA DOS CABALLO BLANCO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0093-43 | FECHA: | 30/11/2024 |



Foto 1. Se observa que la puerta esta pintada



Foto 2. Se observa que fueron pintados balcones y pared



Foto 3. Se Observa que fueron pintadas los balcones y pared



Foto 4. Se observa que los balcones y paredes fueron pintadas



Foto 5. Se observa que se coloco el piso



Foto 6. Se observa que fue colocado piso para el escenario

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Anabelly Cortez

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

