



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LABOR SAN JOSE LO DEMOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0094-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Se observa que se inició con la colocación de postes para colocar la malla.



Foto 2: Se observa que se inició con el resane y limpieza de muros exteriores para aplicar la pintura.



Foto 3: Se observa que se inició con la reparación del piso.



Foto 4: Se observa que se está preparando el piso para la colocación de piso cerámico.



Foto 5: Se observa que se está trabajando en la implementación de una puerta peatonal.



Foto 6: Se inició con el mantenimiento al portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma manuscrita



Firma y sello del Presidente de la O.P.F. Retalhuleu

Firma manuscrita



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
SISTEMA






SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LABOR SAN JOSE LO DEMOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0094-43	FECHA:	20/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

