



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LABOR SAN JOSE LO DEMOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0094-43	FECHA:	4/12/2024



Foto 1: se observa que se instalo la malla sobre el muro perimetral.



Foto 2: Se observa que se pintó las paredes del muro perimtral interna y externamente.



Foto 3: Se reparó el piso para la colocación de piso cerámico



Foto 4: Se observa que se colocó piso cerámico en las aulas.



Foto 5: Se observa que se implementó una puerta peatonal.



Foto 6: Se le dio mantenimiento al portón tanto en sus sistema de rodos como en la estética.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LABOR SAN JOSE LO DEMOTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0094-43	FECHA:	4/12/2024




Foto 7: Se pintaron las paredes interiores y exteriores de las aulas.




Foto 8:




Foto 9:




Foto 10:




Foto 11:





Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

