

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	03/07/2024



Foto 1: Se observa la estufa se encuentra en mal estado



Foto 2: Se observa el piso de cocina en mal estado y sin piso cerámico




Foto 3: Se observa la pared sin azulejo



Foto 4: Se observa pared sucia




Foto 5: Se observa que cocina no cuenta con iluminación ni tomacorrientes



Foto 6: Se observa estructura de metal en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y utilizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comisión de Padres de Familiares de la O.E.P. del Cantón Recuerdo Ocosito, Retalhuleu, Guatemala.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	03/07/2024



Foto 7: Se observa lámina deteriorada y mal estado




Foto 8: Se observan balcones con falta de mantenimiento




Foto 9: Se observa pared sin repello



Foto 10: Se observan puertas con desgaste y falta de mantenimiento



Foto 11: Se observan inodoros en mal estado con rajaduras y fugas de agua



Foto 12: Se observa piso de baños sin antideslizante

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Dulce Ester Sotelo*  
Firma y sello del Presidente de la O.P.  


*[Firma]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público  


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	03/07/2024



Foto 13: Se observa paredes sin azulejo en área de baños



Foto 14: Se observa muro en mal estado



Foto 15: Se observa canal en mal estado



Foto 16: Se observa falta de ventanería



Foto 17: Se observa lámina en mal estado



Foto 18: Se observa falta de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Julio C. ...*

Firma y sello del Presidente de la



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

