

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024




Foto 1: La estufa se encuentra en proceso de remozamiento.




Foto 2: En proceso el remozamiento del piso de la cocina.




Foto 3: Se observa la pared en trabajo de remozamiento para colocar azulejo.




Foto 4: Se observa en proceso la limpieza de la pared para posteriormente pintarla.



Foto 5: En proceso la instalación de cableado.




Foto 6: En proceso el cambio de la estructura metálica.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Enrique Octobalor
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 7: En proceso el cambio de lámina.



Foto 8: En proceso el mantenimiento de los balcones.



Foto 9: En proceso el repello de la pared.



Foto 10: Se observa en proceso el mantenimiento de las puertas de los baños.




Foto 11: En proceso el cambio de inodoros.



Foto 12: Se observa el proceso la colocación de piso antideslizante.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Enrique Sotolongo
Firma y sello del Presidente de la OPF





[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>		 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTON RECUERDO OCOSITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0095-43	FECHA:	15/11/2024



Foto 19: En proceso el cambio de canales de agua pluvial



Foto 20: En proceso la pintura de las paredes.




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Julio Faber Sotobaloi
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

