



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICADA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0101-46	FECHA:	12/06/2024




Foto 1: Se observa deterioro y grietas en el piso de los módulos de los servicios sanitarios




Foto 2: Se observa deterioro de pintura en las paredes interiores y exteriores de los módulos de los servicios sanitarios




Foto 3: Se observan los sanitarios en mal estado, por tal motivo necesitan sustitución.




Foto 4: Se observan los lavamanos de concreto se encuentran en mal estado




Foto 5: La ducha se encuentra en mal estado, por tal motivo necesita reparación



Foto 6: Los migitorios se encuentran en mal estado y por ahorrar espacio se sustituirán por unos de concreto y azulejo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amelia...
Firma y Sello del Presidente de la O.P.F.

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO URBANO PARCELAMIENTO CABALLO BLANCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0101-46	FECHA:	12/06/2024




Foto 7: La tubería presenta fugas de agua, el deterioro es inminente por los años



Foto 8: Las puertas que dividen cada uno de los baños, debido a que son de madera, se encuentran en mal estado



Foto 9: La losa cuenta con filtraciones de agua por tal motivo debe de se impermeabilizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Handwritten Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público