## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



ITUACIÓN DEFICIENCI	AS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU		MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL	EORM LA VEGA		DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ LA VEGA
ESTABLECIMIENTO: CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0102-43		FECHA:	27/07/2024
EOTO 1: FINALIZ	ZACIÓN DE REPARACIÓ	N Y PINTURA EN PUERTA	AS. FOTO 2: FINAL PUERTAS.	LIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE CHAPAS NUEVAS A
FOTO 3: FINAL	IZACIÓN DE REPELLO I	DE PAREDES.	FOTO 4: FIN	NALIZACIÓN DE PINTURA EN LAS PAREDES.
DE PISOS Y	AZULEJOS EN PAREDE		mathemath	INALIZACIÓN DE CAMBIO DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS.
Observación: Si es	s necesario se pueden agregar l	nojas adicionales y actualizar el nu	imero de hojas.	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	1	D . ESC.	PRALM	Firma y Sello Director Centro Educativo Público

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



DEFICIENCI	AS DETERMINADAS	PREVIO	DURANTE	POSTERIOR X	
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO			MUNICIPIO:	RETALHULEU	
DEPARTAMENTO:	RETALHULEU		DIRECCIÓN DEL	CASERIO SAN JOSÉ LA VEGA	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM LA VEGA		ESTABLECIMIENTO:	27/07/2024	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0102-43		FECHA:	21/01/2024	



FOTO 7: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN PISO ANTIDESLIZANTE.



FOTO 8: FINALIZACIÓN DE COLOCACIÓN DE LÁMINAS Y ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL.



FOTO 9: FINALIZACIÓN PARA FABRICACIÓN COCINA RURAL ARTESANAL.



FOTO 10: FINALIZACIÓN DE ELEVACIÓN DE MURO CONCRETO Y COLOCACIÓN DE BALCONES DE METAL.



LAMINA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



FOTO 12: FINALIACIKÓN DE COLOCACIÓN DE PILAS Y CHORROS.

Jeocadu Renz Hencro
Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

