

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM JORNADA VESPERTINA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0109-43	FECHA:	28/11/2024



Foto 1: se observa la lamina con corroida con oxido en su totalidad




Foto 2: se observa la estructura del techo corroida por el oxido, necesita ser sustituido




Foto 3: puerta se observa dañada necesita sustituirse



Foto 4: se observa el piso dañado, necesita ser reparado y mejorado



Foto 5: se observan balcones de malla se necesita sustituir e instalar balcones de metal



Foto 6: la puerta necesita chapa y mantenimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Amarilis Juarez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

