

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Se observa que se le esta dando mantenimiento a la estructura



Foto 2: Quitando la lamina dañada colocando estructura de aluminio para cielo de pvc.



Foto 3: Colocando el nuevo sistema eléctrico.



Foto 4: Se quitaron los sevicios sanitarios dañados.



Foto 5: Quitando el lavamanos dañado.



Foto 6: Realizacion de puerta para los baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	20/05/2024



Foto 1: Realizando trabajo para la fundición de las bases de torre para el deposito de agua.

Foto 2:

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas en cualquier momento de las hojas.



Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Retalhuleu	MUNICIPIO:	Retalhuleu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Urbana Mixta Los Caspiroles	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	4ta. A. Calle, Calle de los Caspiroles 1-94 zona 4
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0112-43	FECHA:	15/06/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura metalica y techo del pasillo.



Foto 2: Instalacion de cielo de pvc.



Foto 3: Sustitucion de chorro



Foto 4: Pintando pared de baño de niños

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo

