

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUSIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0177-43	FECHA:	1/10/2024



Foto 1: se observa que se necesita abrir unas ventanas para iluminación y ventilación, colocar balcones y resanar paredes con pintura



Foto 2: se observa el piso en mal estado, es necesario repararlo y mejorarlo



Foto 3: se requiere sustituir muro perimetral




Foto 4: se observa que se requiere sistema eléctrico



Foto 5: se necesita bomba sumergible para pozo




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P.F.




Firma y Sello Director Centro Educativo

