



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUSIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0177-43	FECHA:	27/11/2024



Foto 1: Se observa la conformacion de ventanas y columnas en ejecucion



Foto 2: Se observa que es necesario la aplicacion de piso ceramico en ejecucion



Foto 3: Se observa que se necesita colocar cerca perimetral en ejecucion



Foto 4: Se observa que se esta instalando la energia electrica



5. Se observa que se esta instalando la bomba sumergible 2 caballos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

