



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA RUSIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0177-43	FECHA:	12/12/2024



Foto 1: Se puede observar que ya se encuentra instaladas las ventanas para la iluminación de las aulas



Foto 2: se observa que se instaló el piso cerámico en el módulo de aula, los trabajos fueron culminados




Foto 3: Se observa que el muro perimetral se instaló maya con tubo galvanizado y se finalizó con el trabajo



Foto 4: se llevó a cabo la instalación del sistema eléctrico en todo el establecimiento



Foto 5: Se instaló el suministro de bomba sumergible para el pozo dentro del establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

