

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Villas El Paraíso, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0183-43	FECHA:	4/10/2024



Foto 1: Se observa la lámina en mal estado.




Foto 2: Se observa que no se cuenta con canal para la bajada de agua.



Foto 3: Se observa que la electromalla está en mal estado, se sustituirá por balcones de metal.



Foto 4: Se observa que la cocina no cuenta con estufa rural.



Foto 5: Se observa que la estructura de metal necesita mantenimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPP

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público