

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Villas El Paraíso, zona 6
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0183-43	FECHA:	22/11/2024




Foto 1: Se observa que ya realizaron el desmontaje de las láminas.



Foto 2: Se observa el avance de la instalación de canal de metal.



Foto 3: Se observa el avance de la fabricación de los balcones de metal.




Foto 4: Avance de la estufa rural.






Foto 5: Avance del mantenimiento a estructura



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público 