



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS BRISAS, PARCELAMIENTO SANTA FE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0186-43	FECHA:	25/11/2024



Foto 1: Se observa el proceso de reparación de columnas del portón



Foto 2: Se Observa el proceso de reparación del muro perimetral



Foto 3: Se Observa el proceso de reparación de las culumnas de muro.




Foto 4: Se Observa el proceso de cambio de malla.



Foto 5: Se Observa el proceso de pegado de azulejo.




Foto 6: Se Observa el proceso de instalación de ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público Santa Fe, Retalhuleu