



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | RETALHULEU | MUNICIPIO: | RETALHULEU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR LAS BRISAS, PARCELAMIENTO SANTA FE |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 11-01-0186-43 | FECHA: | 30/11/2024 |



Foto 1: Se observa el proceso de reparación de columnas del portón



Foto 2: Se Observa el proceso de pegado de piso terminado.




Foto 3: Se Observa el proceso de reparación de las columnas de muro finalizado



Foto 4: Se Observa el proceso de instalación de ventana terminado.



Foto 5: Se Observa el proceso de pegado de azulejo y baños terminados.




Foto 6: Se Observa el proceso de pintura termiando.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.F.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

