



Ministerio de Educación  
Ecuador

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICIÓN CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	6/12/2024



Foto 1: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE VENTANAS DE PVC.



FOTO 2: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO.



FOTO 3: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE BALCONES.



FOTO 4: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO DE PUERTA.



FOTO 5: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE CAMBIO DE CHAPA.



FOTO 6: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE PINTADO DE PAREDES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y Sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA BENDICIÓN CANTÓN XULÁ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0195-42	FECHA:	6/12/2024



Foto 7: SE OBSERVA LA FINALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE TORRE DEL DEPÓSITO DE AGUA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público