



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	RETALHULEU	MUNICIPIO:	RETALHULEU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA EL CHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	11-01-0264-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: se observa que se inició con los trabajos para realizar la sustitución de la lámina,




Foto 2: Se observa que ya se realizó el cambio de la estructura de soporte de madera.



Foto 3: se inició con el trabajo de mejorar el piso de cemento existente.



Foto 4: se inició con los trabajos para la colocación del muro perimetral prefabricado.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dimas A. C. Q.

Firma y sello del Presidente de la OBRERA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

